體育館工程前路面不平

短訊

【記者婁瑋琳報導】由於體育館正在施工，本校商館後大忠街出口，大型工程車壓損路面，使得部分路面凹陷，總務處表示，已經多次填補，但因工程仍在進行，路面仍有不平情形，並有一區暫時以大型鐵板代替路面，師生們騎車經過要多加小心。

交通安全組長梁光華表示，由於施工區圍籬將道路縮小，同時兼顧師生使用方便，必須汽車單向、機車雙向及人行雙向，因此一到上下學尖峰時間，人潮洶湧，致使人車爭道、險象環生，本學期特別新加裝「反光防震回覆桿」用以人車分道，以保障行人安全。其中路面上的大鐵板，其下為本校大蓄水池的開關，暫無法移除，特別撲上防滑厚鐵板，四周並鋪以柏油。